

Ceník Fox

•FOX 32mm	3990,- až 4390,-	
•FOX 34mm	3780,- až 4480,-	
•FOX 36mm	3380,- až 4480,-	
•FOX 38mm	4380,- až 4680,-	
•FOX 40mm	3990,- až 4680,-	
•FOX F-SERIES /FLOAT CTD do roku 2015 a starší		3090,- až 3590,-

malý servis FOX 32	890,-
malý servis FOX 34	890,-
malý servis FOX 36	890,-
malý servis FOX 40	890,-

pozn. Cena je uvedena včetně náplně a materiálu, práce a DPH. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, demontáž z rámu ani následnou zpětnou instalaci do rámu kola.

Velký servis tlumiče: doporučuji po 2 letech

kontrola všech funkcí, demontáž a čištění vzduchové komory, výměna vzduchového těsnění, mazání vzduchové komory, výměna teflonových futer, kontrola ovládacích prvků, jejich čištění, přetěsnění olejové pracovní komory, nový tlumičový olej, naplnění dusíkové komory nitrogenem, zpětná montáž, natlakování na 50psi, provedení tlakové zkoušky.

Malý servis tlumiče: doporučuji po 1 roce

kontrola všech funkcí, demontáž a vyčištění vzduchové komory, výměna vzduchového těsnění, doplnění náplně, vyčištění teflonových pouzder a jejich promazání, natlakování na 50psi, provedení tlakové zkoušky.

Pozn. Malý servis tlumiče nelze provést u pružinového typu tlumiče!

FOX FLOAT DPS / CTD	3090,-
FOX FLOAT CTD – BOOST VALVE	2990,-
FOX FLOAT RP2 / RP3 / RP	2990,-

FOX FLOAT X	3090,- až 3590,-
FOX FLOAT X2	3290,- až 3590,-
FOX FLOAT DPX2	3790,-

malý servis FOX FLOAT - VZDUCHOVÁ KOMORA 1690,-

pozn. Cena je uvedena včetně náplně a materiálu, práce a DPH. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, demontáž z rámu ani následnou zpětnou instalaci do rámu kola.